

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1.	Администрация Кировского района Санкт-Петербурга	Акт проверки №09/23 от 31.03.2023	196105, г. Санкт-Петербург, ул. Маринеско д.2/7, литера А, пом. 15-Н	В 2023 году была проведена проверка соблюдения и исполнения ФЗ№44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о котнтрактной системе в сфере закупок в 2022 году: 1. Нарушение сроков предоставления информации о заключении контракта; 2. 24 контракта заключены с нарушением сроков.	ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ о соответствии сроков направления информации заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию бюджетной системы Российской Федерации	-	-
2.	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района	Акт выездной проверки (плановой) 11.10.2023, № 2309/003-78/250-П/АВП	198217, г. Санкт-Петербург, пр-кт Дачный, Дом 33 к. 1 литера А	Не проведено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре). Прибор приемно-контрольный и прибор управления систем АППЗ установлены на стене, изготовленной из горючих материалов. Замки на дверях эвакуационного выхода, ведущего из помещений: 3, 14-Н непосредственно наружу, не обеспечивают возможность его свободного открывания изнутри без ключа. Двери эвакуационных выходов из помещений: 14-Н, 3 непосредственно наружу открывается не по направлению выхода из здания	п. 1 ч. 1 ст. 6, ст.54; п.1 ч. 2 ст. 1 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"; СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.5.14	01.07.2024	Составлен план устранения нарушений в течении 2024 года; письмо № 885 от 24.10.23 (пункты предписания 3-6 исполнены)
3.	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района	Акт выездной проверки (плановой) 31.03.2023, № 30-1-86	198096, г. Санкт-Петербург, ул. Маринеско д.2/7, литера А, пом. 15-Н	Замки на дверях из помещений: 1, 4, 5, 6, 21 не обеспечивают возможность его свободного открывания изнутри без ключа. Двери эвакуационного выхода из помещений: 1, 4, 5, 6 открываются не по направлению эвакуационного выхода из здания. Не доведены до требуемого предела огнестойкости строительные конструкции лестничной клетки Л1(пом. 4). Резервное питание электроприемников СПЗ не осуществляется от АИП. Планы эвакуации на 1 этаже не актуальны. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 3 типа находится в неисправном состоянии. Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу звукового и светового сигнала о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный (извещатели в помещениях 19, 3, 16).	п. 26, п. 21 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"; п. 1 ч.2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 89, ч. 2 ст. 35, ч. 7 ст. 83, ст. 82, ст. 84, ч.2, 9, 10 ст. 87, табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.22.; ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции."; СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 5.2.1, п. 5.2.5, п. 5.4.2, п. 5.4.3.; СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" п. 5.4.; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система управления и оповещения эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.3.3.; ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолуминесцентные. Общие технические условия" п. 3.22, п. 9.1.2.12, п. 9.1.3.4, раздел 9.3.9	15.11.2023	Указанные нарушения устранены; письмо №953 от 17.11.23

4.	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района	Акт выездной проверки (плановой) 14.08.2023, № 2307/003-78/186-П/АВП	198302, г. Санкт-Петербург, ул. Морской Пехоты, Дом 12 стр. 1	На объекте защиты не доведены до требуемого предела огнестойкости несущие элементы здания, стальные конструкции порталной стенки в/о Ж-Л/10 (Стп-1, Бп-1). При монтаже, ремонте и обслуживании средств пожарной безопасности не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. В наружной стене эвакуационной лестничной клетке типа Л11, не предусмотрены на каждом наземном этаже световые проемы, открывающиеся изнутри без ключа, расположенные не выше 1,7 м от пола. На материалы для отделки внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, на объекте не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости. На объекте используется подвальный этаж, а также лестничные марши для хранения продукции, оборудования и т.д. Для подвального этажа не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности. Руководитель не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток должны защищаться противопожарными дверями. Число эвакуационных выходов из актового зала должно устанавливаться исходя из предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки до ближайшего эвакуационного выхода. Система дамоудаления, система пожарной сигнализации (пом. 174) находится в неисправном состоянии. При эксплуатации эвакуационных выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (часть пом. 123, 234, 339, 429, 169, 265, 385, 444, 119, 215, 315, 416)	Ч. 1, ст. 87, 88, 89, 84, 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент требований пожарной безопасности", п. 12, п. 15, п. 14, пп. "к", "б" п. 16, п. 25, п. 54 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ"	01.03.2024	Составлен план устранения выявленных нарушений (исх. № 115 от 29.02.2024). Пункты предписания № 6-9, 12-17 исполнены. Срок исполнения предписания продлен до 01.06.2024 года (Решение ОНДПР Кировского района № ДОК-1758 от 01.03.2024г.)
5.	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района	Предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности 21.02.2025 № 2502/003-78/49-В/ПИВ	198302, г. Санкт-Петербург, ул. Морской Пехоты, Дом 12 стр. 1	На объекте защиты не доведены до требуемого предела огнестойкости не менее R 90 несущие элементы здания. В здании II степени огнестойкости, несущие элементы здания (а именно: стальные балки перекрытия над 2-м этажом на отм. +7,500м, над 3-м этажом на отм. +11,400м и над 4-м этажом на отм. +15,600м (Б1, Б2, Б3) (согласно рабочей документации 04.15/2020-ПОЗ), выполненные из стальных конструкций, не обеспечивают требуемый предел огнестойкости по потере несущей способности (R). Огнестойкость несущих стальных конструкций и покрытий не определена в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности (ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94). (Фактически-указанные несущие строительные конструкции не подвержены огнезащитной обработке). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/003-78/325-В/ПИВ от 02.08.2024, пункт предписания 1.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.35, ч.2,9,10 ст. 87, табл. 21, СП 2.131300.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.5.2.1, п.5.2.5, п.5.4.2, п.5.4.3, ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. (ИСО 834-75). Часть 2, Глава 19, Статья 87. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2025	

На объекте защиты не предусмотрены до требуемого предела огнестойкости не менее R 90 несущие элементы здания. В здании II степени огнестойкости, несущие элементы здания (а именно: стальные конструкции portalной стенки в/о Ж-Л/10 на отм. От +7,750м до +14,902м (Стп-1,Бп-1) (согласно рабочей документации 04.15/2020-ПЮЗ), выполненные из стальных конструкций, не обеспечивают требуемый предел огнестойкости по потере несущей способности (R). Огнестойкость несущих стальных конструкций и покрытий не определена в условиях стандартных испытаний по методикам Ю установленным нормативными документами по пожарной безопасности (ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94). (Фактически - указанные строительные конструкции не подвержены огнезащитной обработке). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/003-78/325-В/ПИБ от 02.08.2024, пункт предписания 2.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.35, ч.2,9,10 ст. 87, табл. 21, СП 2.131300.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.5.2.1, п.5.2.5, п.5.4.2, п.5.4.3, ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. (ИСО 834-75). Часть 2, Глава 19, Статья 87. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2025	
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Способы прокладки кабелей и проводов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Электропроводка системы противопожарной защиты (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), не предусмотрена с учетом сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. (Соединительные элементы и другие приспособления для прокладки кабелей системы противопожарной защиты выполнены из материалов и изделий работоспособность в условиях пожара которых не подтверждена в установленном порядке). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/003-78/325-В/ПИБ от 02.08.2024, пункт предписания 3.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 82, ч. 7 ст.84; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п. 3.4; СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" п.3.13, 6.4, 6.5 (Аналогичные требования п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013). Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.05.2025	
При наличии двух эвакуационных выходов в помещении актового зала, они располагаются не рассредоточенно, а именно минимальное значение расстояния между наиболее близкими границами, указанных выходов, в помещении меньше максимальной диагонали помещения (помещение актового зала, расположенного на 3-ем этаже здания, пом. № 329, согласно плану ГК № 50/ОК-12-ИОС.ТХ). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/003-78/325-В/ПИБ от 02.08.2024, пункт предписания 5.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.2.16. Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2025	

			В наружной стене эвакуационной лестничной клетке типа Л1 не предусмотрены на каждом наземном этаже световые проемы (окна), открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, расположенные не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа, с площадью остекления не менее 1,2 м с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/003-78/325-В/ПИВ от 02.08.2024, пункт предписания 4.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ч.2 ст.1, п.1 с.1 ст.6,ст. 89, СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.2.12, СП 2.131300.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.5.4.16 "б". Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.		
--	--	--	---	---	--	--

Временно исполняющий обязанности директора

Печать (при наличии)



(Handwritten signature in blue ink)
(подпись)

М.А. Разина

(расшифровка подписи)