

## Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1	Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга	Представление об устранении нарушений требований действующего законодательства от 31.01.2024 № Прдр-20400016-45-24/-20400016	197341, Санкт-Петербург, ул.Поклонногорская, д.52	Не представлены результаты лабораторных исследований на наличие anti-HCV и РНК ВГС на 2 сотрудников из числа подлежащих такому обследованию.	П.720 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».	27.02.2024	15.12.2023
				Не представлены акты выполненных работ по дезинфекции систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещениях, предназначенных для осуществления медицинской деятельности	П.4.5.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиями деятельности хозяйствующих субъектов»	27.02.2024	05.02.2024

			<p>При имитации пожара на 3 этаже в вестибюле здания лит.А, на 3 этаже в комнате № 331 здания лит.Е, на 2 этаже в комнате № 209 здания лит.Е при срабатывании пожарного извещателя уровень звука не соответствует допустимым значениям</p>	<p>П.1, ч.2, ст.1; п.1, ч.1, ст.6, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	27.02.2024	
			<p>При имитации пожара на 3 этаже здания лит.Е, в комнате № 331 при срабатывании пожарного извещателя не запустилась система вытяжной противодымной вентиляции.</p>	<p>П.54 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)</p>	27.02.2024	19.02.2024
			<p>Коридор угловой конфигурации на первом этаже более 30 м, не оборудован вторым дымоприемным устройством</p>	<p>Пп, 1, ч. 2, ст. 1; п. 1, ч. 1, ст. 6; ст. 56, ст. 85 123-ФЗ; п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»</p>	27.02.2024	

				<p>Фактическое значение избыточного давления не соответствует допустимым значениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при имитации пожара на 2 этаже в лифтовом холле (избыточное давление в шахте пассажирского лифта на вышележащем смежном этаже по отношению к основному посадочному этажу);</li> <li>- при имитации пожара в зоне безопасности на 3 этаже здания лит.Е, (избыточное давление через открытый дверной проем)</li> </ul>	<p>П.3.2, табл.1 ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний.</p>	27.02.2024	19.02.2024
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------

				При имитации пожара на 3 этаже, в комнате № 331 и в коридоре на 2 этаже при срабатывании пожарного извещателя не сработала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	П.54 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	27.02.2024	19.02.2024
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------

				<p>Не предусмотрен дистанционный (ручной) привод исполнительных механизмов и устройств системы вытяжной противодымной вентиляции здания от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов; помещениях безопасных зон с защитой приточной противодымной вентиляцией, при закрытых дверях параметры температуры не соответствуют нормативно необходимым подогревом воздуха.</p>	<p>П. 1, ч.2, ст. 1; п.2, ч.1, ст.6; ч.8, ст.85 123-ФЗ; п.7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»</p>	<p>27.02.2024</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--

				<p>Система противодымной вентиляции не обеспечена бесперебойным питанием и не обеспечивает первую категорию надежности.</p>	<p>П. 1, ч.2, ст. 1; п.2, ч. 1, ст.6; ст.46; п.4, ст.52; ч.2, ст.55; ст.56; ч.6, ст.85 123-ФЗ; п.7.22 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; п.4.1 СП 6. 13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»</p>	27.02.2024	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

Приложение : на 9 л. в 1 экз. (обязательно)

Исполнитель: Виноградова М.В. 8921-320-80-17



Директор

*[Handwritten signature]*

М.А.Севастьянов  
(подпись)