

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района	Акт выездной проверки (плановой) 24.11.2022, № 38-1-227	197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 24, литера А	Прибор приемно-контрольный пожарный отображает неисправность ИПР	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2023	Устранено
2				Не установлен световой оповещатель "Выход"	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2023	Устранено
3				Не исправен световой оповещатель "Выход"	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.04.2023	Устранено

4	<p>Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района</p>	<p>Акт выездной проверки (плановой) 13.03.2023, № 38-1-52</p>	<p>197002, г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 100, литера А</p>	<p>Не имеют второй эвакуационный выход с этажа</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>01.02.2024</p>	<p>Произведен расчет пожарных рисков</p>
5				<p>Ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 метра</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>01.02.2024</p>	<p>Произведен расчет пожарных рисков</p>
6				<p>Не имеют второй эвакуационный выход с этажа, т к путь эвакуации проходит через коридор и помещения кабинета</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>01.02.2024</p>	<p>Произведен расчет пожарных рисков</p>
7	<p>Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района</p>	<p>Акт выездной проверки (внеплановой) 11.08.2023, № 2308/005-78/164-В/РВП</p>	<p>197110, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 30, литера А</p>	<p>Нарушения не выявлены</p>			

				Наличие предметов, размещенных на путях эвакуации и у эвакуационных выходов	п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.03.2024	Пути эвакуации и эвакуационные выходы освобождены от посторонних предметов
				Отсутствие возможности свободного открывания изнутри запоров на дверях эвакуационных выходов	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.03.2024	На двери эвакуационного выхода установлена задвижка для обеспечения возможности свободного открывания изнутри без ключа
				Отсутствие документации, подтверждающей показатели пожарной опасности для покрытия полов путей эвакуации	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479	01.03.2024	22.02.2024 заключен контракт с ООО "ПК ПожИнтер" по огнезащитной обработке тканевого

8

Прокуратура Российской Федерации
Санкт-Петербурга
Прокуратора Петроградского района

Представление об
устранении
нарушений
требования
федерального
законодательства
от 31.01.2024, № 03-
03-2024

197198, г. Санкт-
Петербург,
Зверинская ул., д.
42, литера А

Применение материала для покрытия пола с высокой пожарной опасностью в одном из помещений	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 6 ст. 134 таб. 28 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2024	покрытия полов в помещениях и получения акта по показателям пожарной опасности покрытия
Следы протечек, нарушений целостности покрытия стен, потолков, пола	п. 2.7 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"	01.03.2024	Проведена зачистка покрытия стен для их выравнивания, оштукатуривания и покраски

				Отсутствие документов, подтверждающих проведение обследования технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха	п. 2.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"	01.03.2024	Произведена замена одного неработающего вентилятора, у остальных проведена чистка приемных вентиляционных решеток
9	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района	Предписание об устранении нарушений обязательных требований от 04.04.2024, № 2403/005-78/68-В/ПИВ	197002, г. Санкт-Петербург, Большой пр., д. 100, литера А	Отсутствие в помещениях вторых эвакуационных выходов с этажа, так как путь эвакуации проходит через коридор и помещения кабинета	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 3 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2025	Произведен расчет пожарных рисков
				Ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1 метра	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1, ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2025	Произведен расчет пожарных рисков

10	<p>Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района</p>	<p>Предписание об устранении нарушений обязательных требований от 04.12.2024, № 2411/005-78/332-В/ПИВ</p>	<p>197110, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 30, литера А</p>	<p>Часть помещения, предназначенная для круглосуточного пребывания людей, не отделена от жилой части здания противопожарной перегородкой</p>	<p>ч. 1 гл. 19 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>01.11.2025</p>	<p>-</p>
				<p>Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений, имеющих выход в тупиковый коридор более 15 метров до выхода наружу</p>	<p>ч. 1 нл. 14 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	<p>01.11.2025</p>	<p>-</p>

Исполнитель: Петрунина Оксана Михайловна, 89313264280

Руководитель организации

(подпись)

И.В. Купавых

(расшифровка подписи)

Печать (при наличии)

