

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1.	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района	Предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности 21.02.2025 № 2502/003-78/49-В.ПНВ	198302, г. Санкт-Петербург, ул. Морской Пехоты, Дом 12 стр. 1	На объекте защиты не доведены до требуемого предела огнестойкости не менее R 90 несущие элементы здания. В здании II степени огнестойкости, несущие элементы здания (а именно: стальные балки перекрытия над 2-м этажом на отм. +7,500м, над 3-м этажом на отм. +11,400м и над 4-м этажом на отм. +15,600м (Б1, Б2, Б3) (согласно рабочей документации 04.15/2020-ПОЗ), выполненные из стальных конструкций, не обеспечивают требуемый предел огнестойкости по потере несущей способности (R). Огнестойкость несущих стальных конструкций и покрытий не определена в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности (ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94). (Фактически-указанные несущие строительные конструкции не подвержены огнезащитной обработке). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/003-78/325-В.ПНВ от 02.08.2024, пункт предписания 1.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.35, ч.2.9,10 ст. 87, табл. 21, СП 2.131300.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.5.2.1, п.5.2.5, п.5.4.2, п.5.4.3, ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. (ИСО 834-75). Часть 2, Глава 19, Статья 87. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2025	
				На объекте защиты не доведены до требуемого предела огнестойкости не менее R 90 несущие элементы здания. В здании II степени огнестойкости, несущие элементы здания (а именно: стальные конструкции portalной стенки в/о Ж-Л/10 на отм. От +7,750м до +14,902м (Стп-1,Бп-1) (согласно рабочей документации 04.15/2020-ПОЗ), выполненные из стальных конструкций, не обеспечивают требуемый предел огнестойкости по потере несущей способности (R). Огнестойкость несущих стальных конструкций и покрытий не определена в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности (ГОСТ 30247.0-94 и ГОСТ 30247.1-94). (Фактически - указанные строительные конструкции не подвержены огнезащитной обработке). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/003-78/325-В.ПНВ от 02.08.2024, пункт предписания 2.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч.2 ст.35, ч.2.9,10 ст. 87, табл. 21, СП 2.131300.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.5.2.1, п.5.2.5, п.5.4.2, п.5.4.3, ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. (ИСО 834-75). Часть 2, Глава 19, Статья 87. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2025	

		При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Способы прокладки кабелей и проводов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Электропроводка системы противопожарной защиты (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), не предусмотрена с учетом сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. (Соединительные элементы и другие приспособления для прокладки кабелей системы противопожарной защиты выполнены из материалов и изделий работоспособность в условиях пожара которых не подтверждена в установленном порядке). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/003-78/325-В/ПНВ от 02.08.2024, пункт предписания 3.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54; Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст. 82, ч. 7 ст.84; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п. 3.4; СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" п.3.13, 6.4, 6.5 (Аналогичные требования п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013). Пункт 54 Правил, ПРочее абзац 2. постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".	01.05.2025	
		При наличии двух эвакуационных выходов в помещении актового зала, они располагаются не рассредоточенно, а именно минимальное значение расстояния между наиболее близкими границами, указанных выходов, в помещении меньше максимальной диагонали помещения (помещение актового зала, расположенного на 3-ем этаже здания, пом. № 329, согласно плану ГК № 50/ОК-12-НОС.ТХ). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/003-78/325-В/ПНВ от 02.08.2024, пункт предписания 5.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ст.89 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.2.16. Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	01.05.2025	
		В наружной стене эвакуационной лестничной клетке типа ЛП не предусмотрены на каждом наземном этаже световые проемы (окна), открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, расположенные не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа, с площадью остекления не менее 1,2 м с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/003-78/325-В/ПНВ от 02.08.2024, пункт предписания 4.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.1 ч.2 ст.1, п.1 с.1 ст.6,ст. 89, СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.2.12, СП 2.131300.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.5.4.16 "6". Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.		

Приложение на 3 л в 1 экз (обязательно)

Исполнитель: Чернышева Наталья Викторовна, 621-68-29

Руководитель организации
Индивидуальный предприниматель

(подпись)

Ю.В. Степанова
(расшифровка подписи)

Печать (при наличии)

