

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1.	Администрация Кировского района Санкт-Петербурга	Акт проверки №09/23 от 31.03.2023	196105, г. Санкт-Петербург, ул. Маринеско д.2/7, литера А, пом. 15-Н	В 2023 году была проведена проверка соблюдения и исполнения ФЗ№44-ФЗ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в 2022 году: 1. Нарушение сроков предоставления информации о заключении контракта; 2. 24 контракта заключены с нарушением сроков.	ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ о соответствии сроков направления информации заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию бюджетной системы Российской Федерации	-	-
2.	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района	Акт выездной проверки (плановой) 11.10.2023, № 2309/003-78/250-П/АВП	198217, г. Санкт-Петербург, пр-кт Дачный, Дом 33 к. 1 литера А	Не проведено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре). Прибор приемно-контрольный и прибор управления систем АППЗ установлены на стене, изготовленной из горючих материалов. Замки на дверях эвакуационного выхода, ведущего из помещений: 3, 14-Н непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа. Двери эвакуационных выходов из помещений: 14-Н, 3 непосредственно наружу открывается не по направлению выхода из здания	п. 1 ч. 1 ст. 6, ст.54; п.1 ч. 2 ст. 1 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"; СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.5.14	01.07.2024	Составлен план устранения нарушений в течении 2024 года; письмо № 885 от 24.10.23 (пункты предписания 3-6 исполнены)
3.	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района	Акт выездной проверки (плановой) 31.03.2023, № 30-1-86	198096, г. Санкт-Петербург, ул. Маринеско д.2/7, литера А, пом. 15-Н	Замки на дверях из помещений: 1, 4, 5, 6, 21 не обеспечивают возможность его свободного открывания изнутри без ключа. Двери эвакуационного выхода из помещений: 1, 4, 5, 6 открываются не по направлению эвакуационного выхода из здания. Не доведены до требуемого предела огнестойкости строительные конструкции лестничной клетки ЛП(пом. 4). Резервное питание электроприемников СПЗ не осуществляется от АИП. Планы эвакуации на 1 этаже не актуальны. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 3 типа находится в неисправном состоянии. Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу звукового и светового сигнала о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный (извещатели в помещениях 19, 3, 16).	п. 26, п. 21 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"; п. 1 ч.2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 89, ч. 2 ст. 35, ч. 7 ст. 83, ст. 82, ст. 84, ч.2, 9, 10 ст. 87, табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.22.; ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Песушие и ограждающие конструкции."; СП 2.131300.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 5.2.1, п. 5.2.5, п. 5.4.2, п. 5.4.3.; СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" п. 5.4.; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система управления и оповещения эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.3.3.; ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия" п. 3.22, п. 9.1.2.12, п. 9.1.3.4, раздел 9.3.9	15.11.2023	Указанные нарушения устранены; письмо №953 от 17.11.23

	<p>Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района</p>	<p>Акт выездной проверки (плановой) 14.08.2023, № 2307/003-78/186 П/АВП</p>	<p>198302, г. Санкт-Петербург, ул. Морской Пехоты, Дом 12 стр. 1</p>	<p>На объекте защиты не доведены до требуемого предела огнестойкости несущие элементы здания, стальные конструкции порталной стенки в/о Ж-Л/10 (Стп-1, Бп-1). При монтаже, ремонте и обслуживании средств пожарной безопасности не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. В наружной стене эвакуационной лестничной клетке типа Л11, не предусмотрены на каждом наземном этаже световые проемы, открывающиеся изнутри без ключа, расположенные не выше 1,7 м от пола. На материалы для отделки внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, на объекте не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости. На объекте используется подвальный этаж, а также лестничные марши для хранения продукции, оборудования и т.д. Для подвального этажа не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности. Руководитель не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток должны защищаться противопожарными дверями. Число эвакуационных выходов из актового зала должно устанавливаться исходя из предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной точки до ближайшего эвакуационного выхода. Система дымоудаления, система пожарной сигнализации(пом. 174) находится в неисправном состоянии. При эксплуатации эвакуационных выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности(часть пом. 123, 234, 339, 429, 169, 265, 385, 444, 119, 215, 315, 416)</p>	<p>Ч. 1, ст. 87, 88, 89, 84, 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент требований пожарной безопасности", п. 12, п. 15, п. 14, пп. "к", "б" п. 16, п. 25, п. 54 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ"</p>	<p>01.03.2024</p>	<p>Составлен план устранения выявленных нарушений (исх. № 115 от 29.02.2024). Пункты предписания № 6-9, 12-17 исполнены. Срок исполнения предписания продлен до 01.06.2024 года(Решение ОНДПР Кировского района № ДОК-1758 от 01.03.2024г.)</p>
4.	<p>Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района</p>	<p>Акт инспекционного визита (внепланового) № 2408/003-78/394-В/АИВ</p>	<p>198217, г. Санкт-Петербург, пр-кт Дачный, дом 33 к. 1 литера А</p>	<p>Инспекционный визит проводился с целью контроля исполнения предписания № 2309/003-78/250-П/ПВП от 11 октября 2023 года.</p>	<p>В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений не выявлено. Должностным лицом надзорного органа установлено, что предписание исполнено в полном объеме.</p>		<p>Предоставлен отчет об исполнении предписания (исх. № 471 от 27.06.2024г.), предписание исполнено по всем пунктам</p>
5.							

6.	Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга	Представление об устранении нарушений федерального законодательства (иск. № 212-03-02/2024). Вх № 555 от 26.08.2024г.	198302, г. Санкт-Петербург, ул. Морской Пехоты, Дом 12 стр. 1	<p>1. Вход не оборудован средствами беспрепятственного доступа на территорию объекта. 2. У входа в здание учреждения отсутствует система средств информационной поддержки и навигации для лиц с нарушением зрения, а именно отсутствует система радиоинформирования и звукового ориентирования. 3. Поверхность марша пандуса визуально не контрастирует с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. 4. Завершающие горизонтальные части поручня выполнены в несоответствии с нормами действующего законодательства. 5. Отсутствует кнопка вызова персонала перед пандусом. 6. Внешний лестничный марш не соответствует нормативным требованиям, а именно: отсутствует маркировка на проступях краевых ступеней лестничного марша. 7. На подъемной платформе отсутствует информация для пользователей. 8. В учреждении отсутствует персонал, имеющий квалификационное свидетельство оператора подъемных платформ. 9. На входной двери отсутствует контрастность дверь-ручка. 10. На лестничном марше отсутствуют поручни, удовлетворяющие требованиям законодательства; - отсутствуют поручни с двух сторон; - маркировка на проступях краевых ступеней лестничного марша не соответствует требованиям законодательства. 11. Отсутствует специально оборудованная душевая кабина;</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует кнопка экстренного вызова со шнуром; - водопроводные краны с рычажной ручкой без термостата; - отсутствуют поручни. <p>12. На объекте не обеспечена доступность для МГН во все вспомогательные помещения, в том числе в раздевальные помещения. При этом шкафчики для вещей не обустроены для лиц с нарушением ОДА. 13. В раздевальных не предусмотрены специально оборудованные места для инвалидов. 14. Дверь в туалет для инвалидов не оборудована доводчиком; установленные опорные поручни у раковины выполнены с нарушениями; откидной поручень шатается, что создаёт угрозу причинения вреда; - дверь в санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов не оборудована доводчиком. 15. Отсутствуют опорные поручни у раковины. 16. Отсутствуют поручни у унитазов, что не соответствует требованиям. 17. Не обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 18. Бассейн не оборудован специальным спасательным оборудованием, а именно системой оповещения опасности утопления; - на обходной дорожке ванны бассейна не предусмотрено место дежурного инструктора; - отсутствует контрастное выделение полосой края ванны бассейна по всему периметру. 19. Не обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. 20. Бассейн не оборудован специальным спасательным оборудованием; - отсутствуют специализированные пластиковые кресла-коляски для использования в помещениях с влажным и мокрым режимами. 21. На путях эвакуации (в т.ч. внутренние лестничные марши) отсутствует непрерывная низкорасположенная фотолюминесцентная маркировка, а также обозначения краев ступеней, перил. 22. Не обозначены пути эвакуации для инвалидов-колясочников. 23. На дверях, расположенных на пути эвакуации, не обозначены дверные ручки, ручки замков и способы открытия дверей фотолюминесцентными комбинированными знаками.</p>	<p>1. П.п. 5.1.3 СП 59.13330.2020 п. 4.4, п. 7.3 СП 140.13330.2012, ГОСТ Р 59431-2021. п. 4.1.2.1 ГОСТ Р 59812-2021. 2. П. 5.1.3, п. 6.5.3, СП 59.13330.2020, п.4.5 СП 136.13330.2012, п. 3.1.34 ГОСТ 51671-2020, п. 4.4, п. 7.3 СП 140.13330.2012, п. 4.3.1.6, п. 4.4.4.1 ГОСТ Р 59812-2021, п. 14 приложения приказа Минстроя России от 11.07.2019 № 397/пр, п. 4 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н, п. 4 Приказа Минздрава России от 12.11.2015 № 802н. 3. п. 6.2.10 СП 59.13330.2020. 4. п. 5.1.16, 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 5.2.3 ГОСТ Р 51261-2022.. 5. 4.3.1.7 ГОСТ Р 59812-2021. 6. п. 4.3.3.4 ГОСТ Р 59812-2021, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020, п. 4.22 СП 42.13330.2016. 7. п. 11.4 ГОСТ Р 55555-2013, п. 7 ГОСТ 34682.1-2020. 8. Постановления Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах». 9. п. 6.4.1 СП 59.13330.2020. 10. п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 5.3.2 ГОСТ Р 51261-2022, п.п.4.3.3.6. ГОСТ Р 59812-2021; п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 5.3.2 ГОСТ Р 51261-2022, п.п. 4.3.3.6 ГОСТ Р 59812-2021, п. 9.5. СП 136.13330.2012); п. 4.3.3.4 ГОСТ Р 59812-2021, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020. 11. п. 6.3.1, п. 6.3.4, п. 8.5.4 СП 59.13330.2020; п. 7.2.3.2 ГОСТ Р 51671-2020; п. 6.3.8 СП 59.13330.2020; п. 5.5.13 ГОСТ Р 51261-2022. 12. ГОСТ Р 51633-2021. 13. п. 6.3.1, п. 8.5.4, п. 8.5.11 СП 59.13330.2020. 14. п.п. 6.1.5 СП 59.13330.2020; п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022; п. 5.1.2, п. 5.1.10, п. 5.5.1 ГОСТ Р 51261-2022. 15. п. 5.5.14 ГОСТ Р 51261-2022. 16. п. 5.5. ГОСТ Р 51261-2022. 17. п. 6.3.1, п. 6.3.2, п. 6.3.6 СП 59.13330.2020, п. 4.1.2.1 ГОСТ Р 59812-2021. 18. п. 7.1, п. 7.6 ГОСТ Р 58458-20204; п. 7.4 ГОСТ Р 58458-2020; п. 8.5.10 СП 59.13330.2020. 19. п. 6.3.1, п. 6.3.2, п. 6.3.6 СП 59.13330.2020, п. 4.1.2.1 ГОСТ Р 59812-2021. 20. п. 7.1, 7.6 ГОСТ Р 58458-2020; п. 9.3 ГОСТ Р 58458-2020. 21. п. 9.3.3.2, п. 9.1.2.13 ГОСТ Р 34428-2018, п.п. 4.3.5.7 ГОСТ Р 59812-2021. 22. п. 9.3.2.2 ГОСТ 34428-2018. 23. п. 9.3.1.4 ГОСТ 34428-2018.</p>	Месяц с момента получения представления	Предоставлен отчет об исполнении представления с пояснениями (иск. № 645 от 19.09.2024)
----	--	---	---	---	---	---	---

			<p>24. Проемы дверей, расположенные на пути эвакуации, не обозначены по контуру фотолюминесцентной полосой. 25. На лестничном эвакуационном марше отсутствуют поручни, удовлетворяющие требованиям законодательства; - отсутствуют поручни с двух сторон;- маркировка на проступях краевых ступеней лестничного марша не соответствует требованиям. 26. Противопожарных дверях недействующие доводчики. 27. В процедурном кабинете выявлены лекарственные препараты с истекшим сроком годности. 28. На скамьях в месте отдыха отсутствуют подлокотники и навесы. 29. В учреждении отсутствует световая сигнализация об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций во всех помещениях, где обучающийся с нарушением слуха может оказаться один. 30. Для лиц с дефектами слуха отсутствуют специальные персональные приборы усиления звука, индивидуальные беспроводные устройства, а также система «Сурдо-онлайн» для общения с totally глухими посетителями.</p>	<p>24. п. 9.3.1.9 ГОСТ Р 34428-2018, 10.2.12 СП 136.13330.2012. 25. п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 5.3.2 ГОСТ Р 51261-2022, п.п. 4.3.3.6. ГОСТ Р 59812-2021; п. 9.5. СП 136.13330.2012; п. 4.3.3.4 ГОСТ Р 59812-2021, п. 6.2.8 СП 59.13330.2020. 26. п. 6.1.5 СП 59.13330.2020. 27. ст. 59 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1447 «Об утверждении Правил уничтожения изъятых фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств». 28. п. 5.3.1 СП 59.13330.2020. 29. п. 6.5.6, п. 6.5.8, п. 8.2.5 СП 59.13330.2020, п.п. 4.4.1.1 ГОСТ Р 59812-2021, п. 4.4 СП 140.13330.2012, п. 4.6, п. 5.5 ГОСТ Р 70713-2023, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 30. ст. 14 Федерального закона № 181-ФЗ от 24.11.1995, п. 8.1.10 СП 59.13330.2020, п. 9.9 СП 136.13330.2012, п. 4.4.3.6 ГОСТ Р 59812-2021, п. 13 приложения приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.07.2019 г. №397/пр «О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни малоомобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются при формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации индикатора «Количество сервисов в городе, способствующих повышению комфортности жизни малоомобильных групп населения» для расчета индекса качества городской среды», п. 5 п.п. б приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н</p>	
			<p>31. Учреждением не проведена оценка соответствия объекта и услуг требованиям документов национальной системы стандартизации, направленным на предупреждение причинения вреда инвалидам и иным МПН, при этом учреждением не представлены документы о добросовестности, гарантирующие предупреждение причинения вреда инвалидам и иным МПН. 32. У персонала отсутствует квалификационное свидетельство в соответствии с профессиональным стандартом «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья». 33. Учреждением не внедрены требования профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике». Квалификационное свидетельство по итогам независимой оценки квалификаций у лица ответственного отсутствует. 34. Персонал учреждения не имеет квалификационного свидетельства «Специалист по социальной работе». 35. Персонал учреждения не имеет квалификационного свидетельства «Помощник по уходу». 36. Учреждением не внедрены требования профессионального стандарта в должностные инструкции персонала.</p>	<p>31. п. 2.1, 2.4 ГОСТ ISO/IEC 17000-2012, приказ Минтруда России № 527н от 30.07.2015, ст. 18 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ. 32. Приказ Минтруда России от 12.04.2017 № 351н «Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья». 33. приказ Минтруда России № 696н от 11.10.2021 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике». Федеральному закону от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 34. приказ Минтруда России от 18.06.2020 № 351н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по социальной работе». 35. приказ Минтруда России от 31.05.2023 № 482н «Об утверждении профессионального стандарта «Помощник по уходу». 36. постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности».</p>	

			<p>37. Сайт https://csr-spb.ru/ не соответствует требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в некоторых областях представлен нетекстовый контент, у которого отсутствует текстовая версия; - цель ряда ссылок не ясна из текста ссылок в сочетании с её программно-определённым контекстом, что делает навигацию по контенту не доступной; - на многих веб-страницах семантическая разметка отсутствует или применяется неправильно; - несоответствие информативности ссылок на файлы PDF, что затрудняет навигацию и понимание контекста для пользователей программ чтения с экрана (отсутствие явного указания на формат файла и информации о размере файла); - имеющаяся версия для слабовидящих на сайте не соответствует требованиям, а также может учитывать только категорию лиц с остаточным зрением и не удовлетворяет потребностям, например, тотально слепых людей, которые пользуются программами экранного доступа. <p>Недостатки версии для слабовидящих на сайте:</p> <ul style="list-style-type: none"> - некорректная верстка сайта; - отсутствует правильная разметка элементов на странице. <p>При использовании встроенных функций «версии для слабовидящих» пропадет часть контента.</p> <p>Многочисленные изображения на веб-страницах содержат текст с важной смысловой нагрузкой, однако отсутствует альтернативный текст, необходимый для слабовидящих и незрячих пользователей. Кроме того, функциональность версии для слабовидящих или незрячих пользователей не обрабатывает эти документы должным образом, что ограничивает доступ к содержанию для данной категории пользователей.</p> <p>Сайт не соответствует требованиям нормативных документов, не адаптирован для лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. Имеющаяся «версия для слабовидящих» на сайте не соответствует требованиям, а также может учитывать (при корректной верстке сайта) только категорию лиц с остаточным зрением и не удовлетворяет потребностям, например, тотально слепых людей, которые пользуются программами экранного доступа.</p>	<p>37.п. 4.1.1, п. 4.2.4 ГОСТ Р 52872-2019.</p>		
--	--	--	---	---	--	--


			<p>38. Баскетбольные кольца не соответствуют требованиям: - открытые углы, кромки и края, а также выступающие более 8 мм элементы конструкции любой доступной части оборудования, расстояние от которых до конца выступающей части составляет не более 25 мм, должны быть скруглены. Радиус закругления - не менее 3 мм.:- выступающие концы болтов в пределах любой доступной части оборудования должны быть постоянно закрыты;</p> <p>- кольца должны быть закреплены на ферме таким образом, чтобы никакое усилие, которое передается от кольца, не воздействовало непосредственно на баскетбольный щит; - на оборудовании отсутствует маркировка, не определен год изготовления оборудования, невозможно определить назначенный срок эксплуатации оборудования;</p> <p>- на оборудовании отсутствуют информационные таблички, информирующие о предполагаемых опасностях при пользовании оборудованием; - невозможно установить соответствие оборудования паспорту - инструкции по эксплуатации (отсутствует маркировка).</p> <p>39. Ворота не соответствуют нормативным требованиям: - ворота не должны опрокидываться или скользить; - выступающие концы болтов в пределах любой доступной части оборудования должны быть постоянно закрыты; - на оборудовании отсутствует маркировка, не определен год изготовления оборудования, невозможно определить назначенный срок эксплуатации оборудования;</p> <p>- невозможно установить соответствие оборудования паспортам (отсутствует маркировка); - не представлены Акты ввода оборудования в эксплуатацию,</p>	<p>38. п. 4.3, п. 4.3, п. 5.2.2.9 ГОСТ 56440-2015; ГОСТ 56434-2015. 39. п. 3.2.4 ГОСТ Р 55665-2013; -ГОСТ Р 55677-2013, ГОСТ 56440-2015; п. 4.1, 5.1, 5.2, п. 7.1, 7.4., 7.5, 7.6, 7.7, 7.10, п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4 ГОСТ Р 55665-2013. 40.</p>		
			<p>40. Шведская стенка не соответствует нормативным требованиям: - на оборудовании отсутствует маркировка, затруднена идентификация оборудования, не определен год изготовления оборудования, невозможно определить назначенный срок эксплуатации оборудования; - невозможно установить соответствие оборудования паспорту, инструкции производителя (отсутствует маркировка). 41. Волейбольные стойки не соответствуют нормативным требованиям: - в пределах любой досягаемой части оборудования не допускается наличие выступающих элементов (провода, концы тросов или детали с острыми концами и кромками); - на оборудовании отсутствует маркировка, затруднена идентификация оборудования, не определен год изготовления оборудования, невозможно определить назначенный срок эксплуатации оборудования; - невозможно установить соответствие оборудования паспорту - инструкции по монтажу (отсутствует маркировка); - невозможно установить соответствие оборудования паспорту (отсутствует маркировка). 42. Тренажеры с заводскими номерами: E-0105980, 534727, M15655912012-1, M1565553012-1, M15655883012-1 не соответствуют требованиям: - на оборудовании маркировка не полная, затруднена идентификация оборудования, не определен год изготовления оборудования, невозможно определить назначенный срок эксплуатации оборудования; - отсутствует паспорт (инструкция по сборке, инструкция по эксплуатации) оборудования на языке пользователя.</p>	<p>40. п. 6, 7 ГОСТ Р 56446-2022. 41. ГОСТ 56440-2015; п. 4.1, 5.2, 5, 6 ГОСТ Р 56433-2015. 42. п. 7.2, 8, 7.3, 7.4 ГОСТ Р 56445-2015.</p>		

			<p>43. Шведская стенка не соответствует требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выступающие концы болтов в пределах любой доступной части оборудования должны быть постоянно закрыты; - для сборки элементов оборудования не допускается применение гвоздей и шурупов; - на оборудовании отсутствует маркировка, затруднена идентификация оборудования, не определен год изготовления оборудования, невозможно определить назначенный срок эксплуатации оборудования; - невозможно установить соответствие оборудования паспорту, инструкции производителя (отсутствует маркировка). <p>44. Исходя из проверки детского и спортивного оборудования установлено несоответствие оборудования требованиям безопасности.</p> <p>45. Учреждением в целях обеспечения экологически безопасного осуществления хозяйственной и иной деятельности не исполнены требования законодательства.</p> <p>46. Учреждением не составлен паспорт отходов I - IV классов опасности образующихся в процессе осуществления хозяйственной и иной деятельности, и обращения с отходами I - V классов опасности.</p> <p>47. Руководителями и специалистами не пройдена подготовка в области экологической безопасности.</p>	<p>43. п. 4.3 ГОСТ Р 55677-2013); 3.4.5, п. 6, п. 7.7 ГОСТ Р 56446-2022. 44. ТР 042/2017 и ГОСТ. 45. ст. 31 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 46. п. 3, п. 4 ст. 14 и приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.12.2020 № 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I-IV классов опасности». 47. ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».</p>		
			<p>48. У организации также отсутствуют следующие документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - свидетельство о постановке объекта негативного воздействия на окружающую среду; - форма федерального статистического наблюдения 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления»; - декларация о плате за НВОС - журналы учета по обращению с отходами; - инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; - нормативы допустимых выбросов (НДВ); - мероприятия (обоснование отсутствия необходимости разработки мероприятий) по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; - программа производственного экологического контроля. <p>49. При обращении с медицинскими отходами выявлено, что в учреждении осуществляется накопление небеззараженных медицинских отходов: - при этом схема движения отходов, журнал движения отходов отсутствует. Сбор, использование, обезвреживание, хранение, транспортировка и учет медицинских отходов в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической опасности, а также негативного воздействия на человека и среду обитания человека осуществляются в учреждении с несоблюдением требований</p>	<p>48. п. 1 ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «Об охране окружающей среды», Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043 «Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.01.2017 № 3 и от 30.12.2019 № 899». Приказ Минприроды России от 21.09.2022 № 624 «О внесении изменений в приложение 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.12.2020 № 1043»; Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 08.12.2020 № 1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами», Приказ МПР № 871 от 19.11.2021 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки»; Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2055 «О предельно допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух», Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28.11.2018 № 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля». 49. СП 2.1.3684-21</p>		

Исполнитель: Чернышева Наталья Викторовна, 621-68-29

Руководитель организации
Индивидуальный предприниматель

Печать (при наличии)



Чернышева Н.В.
гражданский подлинник