

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1	Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга	Представление об устранении нарушений требований действующего законодательства от 31.01.2024 № Прдр-20400016-45-24/-20400016	197341, Санкт-Петербург, ул.Поклонногорская, д.52	Не представлены результаты лабораторных исследований на наличие anti-HCV и РНК ВГС на 2 сотрудников из числа подлежащих такому обследованию.	П.720 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».	27.02.2024	15.12.2023
				Не представлены акты выполненных работ по дезинфекции систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещениях, предназначенных для осуществления медицинской деятельности	П.4.5.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов»	27.02.2024	05.02.2024

				При имитации пожара на 3 этаже в вестибюле здания лит.А, на 3 этаже в комнате № 331 здания лит.Е, на 2 этаже в комнате № 209 здания лит.Е при срабатывании пожарного извещателя уровень звука не соответствует допустимым значениям	П.1, ч.2, ст.1; п.1, ч.1, ст.6, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	27.02.2024	
				При имитации пожара на 3 этаже здания лит.Е, в комнате № 331 при срабатывании пожарного извещателя не запустилась система вытяжной противодымной вентиляции.	П.54 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	27.02.2024	
				Коридор угловой конфигурации на первом этаже более 30 м, не оборудован вторым дымоприемным устройством	Пп, 1, ч. 2, ст. 1; п. 1, ч. 1, ст. 6; ст. 56, ст. 85 123-ФЗ; п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	27.02.2024	

				Фактическое значение избыточного давления не соответствует допустимым значениям: - при имитации пожара на 2 этаже в лифтовом холле (избыточное давление в шахте пассажирского лифта на вышележащем смежном этаже по отношению к основному посадочному этажу); - при имитации пожара в зоне безопасности на 3 этаже здания лит.Е, (избыточное давление через открытый дверной проем)	П.3.2, табл.1 ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний.	27.02.2024	
--	--	--	--	--	---	-------------------	--

				При имитации пожара на 3 этаже, в комнате № 331 и в коридоре на 2 этаже при срабатывании пожарного извещателя не сработала система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	П.54 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	27.02.2024	
--	--	--	--	--	--	------------	--

				Не предусмотрен дистанционный (ручной) привод исполнительных механизмов и устройств системы вытяжной противодымной вентиляции здания от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов; в помещениях безопасных зон с защитой приточной противодымной вентиляцией, при закрытых дверях параметры температуры не соответствуют нормативно необходимым подогревом воздуха.	П. 1, ч.2, ст. 1; п.2, ч.1, ст.6; ч.8, ст.85 123-ФЗ; п.7.2О СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»	27.02.2024	
--	--	--	--	--	--	-------------------	--

				Система противодымной вентиляции не обеспечена бесперебойным питанием и не обеспечивает первую категорию надежности.	П. 1, ч.2, ст. 1; п.2, ч. 1, ст.6; ст.46; п.4, ст.52; ч.2, ст.55; ст.56; ч.6, ст.85 123-ФЗ; п.7.22 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; п.4.1 СП 6. 13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	27.02.2024	
2	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства №Ю 78-04-09/27-427-2024 от 31.05.2024	197341, Санкт-Петербург, ул.Поклонного ая, д.52	В кабинете врача-терапевта имеется дезинфицирующее средство с истёкшим сроком годности	п. 3576 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	04.06.2024	05.06.2024
				Журнал генеральных уборок в кабинете врача-терапевта не представлен	п. 3560 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	04.06.2024	05.06.2024

				В комнате изолятора № 19 имеется дефект потолочного покрытия, холле корпуса А имеются дефекты на потолке, в туалете имеется дефект на стене	п. 2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»	04.06.2024	01.07.2024
--	--	--	--	--	---	------------	------------

				Не обеспечено достаточное наличие москитных сеток на окнах	п. 9.42. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», ст. 24, п.1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»	04.06.2024	
				В подвальном помещении склада корпуса А, на потолке имеются следы протечки воды, множественные дефекты покрытия стен	п.п. 2.7, 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	04.06.2024	30.09.2024

[illegible]

				Образец пищевой продукции (творог) не соответствует требованиям	п. 11 раздела II приложения 8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»	04.06.2024	
				У одного работника в личной медицинской книжке отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита А; У десяти работников в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о вакцинации против шигеллез	ст. 5, 9, 10 ФЗ от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», пр.№ 2 Приказа МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»	04.06.2024	30.09.2024

3	Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района	Предписание об устранении нарушений обязательных требований от 08.08.2024 №2407/013-78/260-В/ПВП	197341, Санкт-Петербург, ул.Поклонного ская, д.52	Должностные лица, входящие в состав эвакуационной комиссии, не прошли дополнительное проф образование или курсовое обучение в области ГО	абз третий п.7, абз четвертый п.9 "Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", утв. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804		
				Не создано защитное сооружение ГО	п.3, абз 2 Постановление Правительства РФ №1309 от 29.11.1999 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны"		

4	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)	акт от 01.04.2025 №78-04-09/19-030-2025	197341, Санкт-Петербург, ул.Поклонногорская, д.52	Не обеспечено своевременное проведение первичных противоэпидемических мероприятий при выявлении больных инфекционным заболеванием (пневмонией) - не представлены документы, подтверждающие проведение заключительной дезинфекции	ч.1 ст.29 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.15, п.40 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	15.05.2025	16.05.2025
5	Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу	предписание от 14.05.2025 №2505/013-78/184-В/ПИВ	197341, Санкт-Петербург, ул.Поклонногорская, д.52	При имитации пожара на 3 этаже в вестибюле здания лит.А при срабатывании пожарного извещателя уровень звука не соответствует допустимым значениям	п.1, ч.2 ст.1; п.1, ч.1, ст.6, ст.83 123-ФЗ; п.4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требование пожарной безопасности	20.05.2025	01.07.2025

				При имитации пожара в здании лит.А оповещение работников осуществляется без специального текста, содержащего слова, неспособные вызвать панику	п.1, ч.2 ст.1; п.1, ч.1, ст.6, ст.83 123-ФЗ; п.4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требование пожарной безопасности	20.05.2025	01.07.2025
				При имитации пожара на 3 этаже здания лит.Е, в комнате № 331 при срабатывании пожарного извещателя не запустилась система вытяжной противодымной вентиляции.	П.54 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	20.05.2025	01.07.2025


				При имитации пожара на 2 этаже в лифтовом холле значение избыточного давления в шахте пассажирского лифта на вышележащем смежном этаже по отношению к основному посадочному этажу не соответствует допустимым значениям:	П.3.2, табл.1 ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний.	20.05.2025	
				При имитации пожара в зоне безопасности на 3 этаже здания лит.Е фактическое значение избыточного давления через открытый дверной проем не соответствует допустимым значениям	П.3.2, табл.1 ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний.	20.05.2025	

				Коридор угловой конфигурации на первом этаже более 30 м, не оборудован вторым дымоприемным устройством	Пп, 1, ч. 2, ст. 1; п. 1, ч. 1, ст. 6; ст. 56, ст. 85 123-ФЗ; п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	20.05.2025	
				Не предусмотрен дистанционный (ручной) привод исполнительных механизмов и устройств системы вытяжной противодымной вентиляции здания от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов	П. 1, ч.2, ст. 1; п.2, ч.1, ст.6; ч.8, ст.85 123-ФЗ; п.7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»	20.05.2025	

				В помещениях безопасных зон с защитой приточной противодымной вентиляцией, при закрытых дверях параметры температуры не соответствуют нормативно необходимым подогревом воздуха.	П. 1, ч.2, ст. 1; п.2, ч.1, ст.6; ч.8, ст.85 123-ФЗ; п.7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»	20.05.2025	в теченни 2025
				Система противодымной вентиляции не обеспечена бесперебойным питанием и не обеспечивает первую категорию надежности.	П. 1, ч.2, ст. 1; п.2, ч. 1, ст.6; ст.46; п.4, ст.52; ч.2, ст.55; ст.56; ч.6, ст.85 123-ФЗ; п.7.22 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; п.4.1 СП 6. 13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	20.05.2025	01.07.2025

Исполнитель: Виноградова Мария Валерьевна 8921-320-80-17

Директор



М.А.Севастьянов
(подпись)