


Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок.
Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения
"Дом социального обслуживания "Серафимовский"

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1	Управление МЧС России по Санкт-Петербургу Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района Федеральный государственный пожарный надзор	Акт выездной проверки от 28.03.2025 № 2501/024-78/25/П/АВП	198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, Красногородская ул., д. 1	1. Система пожарной сигнализации не в полном объеме осуществляет функции по обнаружению пожара и формированию управляющих сигналов на технические средства систем противопожарной защиты в автоматическом режиме. 2. В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ имеют уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. 3. При активации системы СОУЭ оповещение работников учреждения осуществляется без специального текста. 4. Давление у пожарного клапана и расход пожарного ствола не соответствуют требованиям. 5. Ширина пути эвакуации по лестнице менее 1,35 м. 6. На путях эвакуации по общим коридорам этажей здания отсутствует аварийной освещенности. 7. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 8. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. 9. Электропроводка систем противопожарной защиты не сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. 10. Система управления лифтом для пожарных не обеспечивает выполнение режима "пожарная опасность".	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.ст. 83, 84, 86, 89) п. 26 Постановления Правительства РФ от 19.09.2020 № 1479 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ст.ст. 82, 90)	нет	до 01.03.2026
2	Комитет по социальной политике	Акт проверки № 3/2025 от 20.06.2025	198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, Красногородская ул., д. 1	1. Порядок проведения оценки эффективности деятельности руководителей и работников утвержден без учета мнения представительного органа работников Учреждения. 2. Выплата заработной платы не в полном объеме.	ч. 2 ст. 135 ТК РФ ч. 1 ст. 140 ТК РФ, ч. 1 ст. 152 ТК РФ	План устранения недостатков утвержден приказом учреждения № 421 от 27.06.2025	1. Порядок проведения оценки эффективности деятельности руководителей и работников согласован с Советом трудового коллектива 2. Выплата произведена (поручение на оплату расходов 7807022277/КН № 7825675663/7807022277/1451 от 01.07.2025)

№ п/п	Контрольно- надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
3	МРУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт- Петербургу и Ленинградской области	Акт выездной проверки от 24.06.2025 № 78-05-05/19- 1724-2025	198320, Санкт-Петербург, г.Красное Село, Красногородская ул., д. 1	1. Выявлены дефекты асфальтового покрытия, дефекты отделки и нарушения в использовании помещений	СП 2.1.3678-20	План устранения недостатков разрабатывается	до 24.09.2025
				2. Нарушения в организации работы стоматологического кабинета	СанПиН 3.3686-21		
				3. Не проведен бактериологический контроль дезинфекционной камеры	СанПиН 3.3686-21		
				4. Нарушения в организации работы рентгенодиагностического кабинета	СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2891-11		
				5. Нарушения в организации персонала на отделениях	СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 3.3686-21		

Приложение: информация о проверках направлена на электронную почту 08.07.2025

Директор
СПб ГАСУСОН "ДСО "Серафимовский"



Е.В. Чистяков