

**Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок
ООО "СГЦ "ОПЕКА КОМФОРТ"**

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1	Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области	Решение о проведении проверки № 2505/003-74/113-П/РВП от 19.05.2025; Акт выездной плановой проверки от 06.06.2025 № 2505/003-74/113-П/АВП	г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 6	Нарушений не выявлено	- // -		- // -
2	Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Решение о проведении плановой выездной проверки от 01.04.2025 № 78-02-05/19-1034-2025; акт выездной плановой проверки от 22.04.2025 № 78-02-05/19-1034-2025; предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № Ю 78-02-05/27-1015-2025 от 22.04.2025	1) г. Санкт-Петербург, Приморский пр, д. 35А, лит. А; 2) 195009, г Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 4, корп. 3, Литер А	1) На территории организации социального обслуживания место отдыха не оборудовано навесом, беседкой 2) Не представлена документация, подтверждающая проведение плановых обследований с целью определения технического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объекта членистоногими 2 раза в месяц 3) В организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания отсутствует помещение, предназначенное для приема вновь поступающих лиц, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 4) Покрытие спет в санузле (4 этаж) и в помещении 1.13 (1 этаж), дверные откосы (буфет) имеют дефекты и повреждения, в помещении 1.13 (1 этаж) на потолке имеются следы протеканий, не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в помещении с повышенной влажностью воздуха (душевая на 4 этаже) потолки не влагостойкие 5) Потолок в санитарных узлах на 2 и 3 этажах имеет нарушения целостности, не позволяющие осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств (не закрыты инженерные коммуникации) 6) В помещениях для пребывания на 4м этаже пом. 40, на 3 этаже пом. 31, на 2 этаже пом. 22 (места для постоянного проживания) отсутствует возможность ежедневного проветривания (отсутствуют фрамуги, форточки, открывающиеся или откидные окна) 7) В организации социального обслуживания используется мебель, покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (в медицинском кабинете манипуляционный стол, в комнате 3.7 на 3 этаже тумбы) 8) Количество кроватей, тумбочек и стульев меньше количества проживающих 9) В организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания отсутствует отдельное помещение для хранения технических средств реабилитации (душевая на 4-м этаже не функционирует, загромождена креслами-каталками) 10) В организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания не используются индивидуальные мешки для стирки личных вещей при отсутствии условий для отдельной стирки личных вещей каждого получателя услуг (на 3 этаже в помещении санитарного узла осуществляется стирка личных вещей без индивидуальных мешков) 11) Отсутствует кладовая, оборудованная стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья (сбор грязного белья организован в мешках на инвалидной коляске рядом с чистым бельем) 12) Не представлены документы, подтверждающие проведение обработки постельных принадлежностей в дезинфекционной камере по мере загрязнения, по эпидемическим показаниям, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания 13) Вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока не организована из помещения временного хранения отходов 14) Не предоставлены результаты медицинского осмотра у 1 сотрудника Отсутствует информация о вакцинации против гепатита В (V1 V3) у 2 сотрудников (Боровских Л.В., Гареева Е.Л.), не предоставлена информация о вакцинации на 1 сотрудника (Рошинская В.В.) 15) Приемно-карантинное отделение с изолятором в составе медицинского пункта отсутствует 16) Не представлены документы, подтверждающие проведение ежегодной дезинфекции системы вентиляции с механическим побуждением 17) При обращении с медицинскими отходами класса «Б» не проводится производственный контроля за соблюдением режимов обеззараживания, а именно: тест-полоски для контроля активности действующего вещества рабочего раствора дезинфицирующего средства (с истекшим сроком годности- до декабря 2024 года)	- п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 29, ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - пункты 2.7, 9.2, 9.8, 9.14, 9.15, 9.18, 9.21, 9.23, 9.24, 9.28, 9.31, 9.47, 4.5.2, 4.5.23 СП 2.1.3678-20; - п. 58, 62, 64, 88, 98, 101, 761 СанПиН 3.3686-21, - п. 210 СанПиН 2.1.3684-21		Срок устранения нарушений - до 20.11.2025. Нарушений в процессе устранения, частично устарены (исх. № 50/30/05/2025 от 30.05.2025).

3	Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Решение о проведении плановой выездной проверки от 04.04.2025 № 78-07-05/19-1052-2025; акт выездной плановой проверки № 78-07-05/50-1052-2025 от 18.04.2025; предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 78-07-05/27-1004-2025 от 18.04.2025	Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Некрасова, д. 2; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Достоевского, д. 56	1) В пансионате "Южный" в здании отделений № 1, № 2 на лестнице на стене обширные участки дефектов отделки поверхности несущей конструкции, на отделениях поверхности дверных проемов с дефектами отделки, данное состояние отделки поверхностей не позволяет провести качественную текущую уборку и дезинфекцию; 2) В пансионате "Южный" в отделениях № 1, № 4 часть помещений постоянного пребывания и проживания не оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха; 3) В пансионате "Южный" в отделении № 4 для хранения чистого белья оборудован шкаф с деревянными полками, поверхности которых не устойчивы к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств; 4) В здании пансионата "всеволожский" не обеспечен воздухообмен помещений, система приточно-вытяжной вентиляции не функционирует 5) На территории пансионата "Всеволожский" не обеспечено благоустройство зоны отдыха, места отдыха не оборудованы садовой мебелью, навесами, беседками 6) На отделении № 2 в пансионате "Всеволожский" в комнате отдыха проживающих (помещение без естественного освещения) не обеспечен воздухообмен помещения 7) На отделении № 3 в пансионате "Всеволожский" требуется проведение ремонтных работ, на стенах, потолках имеются трещины, дефекты отделки поверхностей, дефекты покрытия пола, дверных проемов, на отделении № 2 дверные полотна с дефектами	ст. 11, ст. 24, ст. 39 ФЗ от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ; п. 9.21, 9.19, 9.24, 9.17, 9.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятель		Срок устранения нарушений - до 01.09.2025 и до 01.04.2026. Нарушения в процессе устранения.
4	Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу	Акт внепланового визита от 12.03.2025 № 2503/013-78/82-В/АИВ, предписание от 12.03.2025 № 2503/013-78/82-В/ПИВ	г. Санкт-Петербург, Приморский пр, д. 35А, лит. А	1) Ширина лестничных маршей и площадок со второго этажа здания менее 1,35 м (фактическая ширина 1,1 м); 2) Ширина коридора на втором этаже правого крыла здания менее нормативного показателя. При дверях, открывающихся из помещения в коридор, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна – при одностороннем расположении дверей), ширина коридора 1,5 метра, ширина дверного полотна 0,934 метра (требуемая ширина 1,635 метра); 3) Ширина коридора на первом этаже правого крыла здания менее нормативного показателя. При дверях, открывающихся из помещения в коридор, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна – при одностороннем расположении дверей), ширина коридора 1,5 метра, ширина дверного полотна 0,931 метра (требуемая ширина 1,635 метра)	1) п.1.ч.2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1, п. 4.4.2 СП 1.13130.2020; 2) п.1.ч.2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020 п. 4.3.4; 3) п.1.ч.2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020 п. 4.3.4		Нарушения устранены. Иск. 34/14/04/25 от 14.04.2025
5	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	Предостережение от 12.02.2025		Отсутствие (несвоевременное обновление) на сайте поставщика социальных услуг информации о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы).	подпункт 5 части 2 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», подпункт 7 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно - телекоммуникационной сети Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)»		Нарушения устранены (иск. № 09/14/02/25 от 14.02.2025)

6	Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу	Предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 09.12.2024 № 2412/013-78/535-В/ПИБ	г. Санкт-Петербург, Приморский пр, д. 35А, лит. А	1) Ширина лестничных маршей и площадок со второго этажа здания менее 1,35 м (фактическая ширина 1,1 м); 2) Ширина коридора на втором этаже правого крыла здания менее нормативного показателя. При дверях, открывающихся из помещения в коридор, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна – при одностороннем расположении дверей), ширина коридора 1,5 метра, ширина дверного полотна 0,934 метра (требуемая ширина 1,635 метра); 3) Ширина коридора на первом этаже правого крыла здания менее нормативного показателя. При дверях, открывающихся из помещения в коридор, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна – при одностороннем расположении дверей), ширина коридора 1,5 метра, ширина дверного полотна 0,931 метра (требуемая ширина 1,635 метра)	1) п.1.ч.2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1, п. 4.4.2 СП 1.13130.2020; 2) п.1.ч.2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020 п. 4.3.4; 3) п.1.ч.2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020 п. 4.3.4		Нарушения устранены. Иск. 34/14/04/25 от 14.04.2025
7	Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области	Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 27.06.2024 № 586		При оказании медицинской помощи гр. К. в ООО «СПЦ «ОПЕКА КОМФОРТ» справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации выдана не по утвержденной форме, а именно справка предоставлена с ошибкой в дате рождения, без печатей и подписей.	Ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»		Объявление предостережения
8	Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области	Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 20.06.2024 №448; Акт выездной плановой проверки от 20.06.2024 №47-01-195-24	188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Некрасова, д. 2	отделение №1 в жилых комнатах, отделение №4 в изоляторе провести необходимые ремонтные работы для обеспечения условий соблюдения санитарно-противоэпидемического режима организовать обучение ответственного лица по приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств, в рамках программы производственного контроля провести лабораторные исследования рабочих растворов дез.средств на содержание активного хлора оформлять лиц в пансионаты с круглосуточным пребыванием при наличии данных о профилактических прививках в медицинских справках.	ФЗ от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ст. 24, СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ»		Срок устранения:20.12.2024. Нарушения устранены в полном объеме (исх. 20/12/24-1 от 20.12.2024)
			188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Достоевского, д. 56	отделение №2 в кабинете массажа, в библиотеке провести необходимые ремонтные работы для обеспечения условий соблюдения санитарно-противоэпидемического режима организовать обучение ответственного лица по приготовлению рабочих растворов дезинфицирующих средств, в рамках программы производственного контроля провести лабораторные исследования рабочих растворов дез.средств на содержание активного хлора оформлять лиц в пансионаты с круглосуточным пребыванием при наличии данных о профилактических прививках в медицинских справках.			
9	Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области	Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований от 24.05.2024 № 2405/003-74/511/ПНН	454010, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Енисейская, д 6;	Подъезд пожарных автомобилей к зданию класса функциональной пожарной опасности Ф1.1., к которому относится объект защиты по адресу: г. Челябинск, ул. Енисейская, д.6, должен быть обеспечен по всей длине со всех сторон			Объявление предостережения
10	Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области		454010, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Енисейская, д 6;	Профилактический визит (Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица)			Проинформировано о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответственно объекту надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий

11	Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области	Предписание об устранении нарушений обязательных требований от 24.05.2024 № 2405/003-74/160-П/ПВП	454010, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Енисейская, д 6;	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки, расположенной в северной части здания, непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, составляет 0,78 м. при требуемой ширине эвакуационного выхода не менее 1,2м. Высота эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки, расположенной в северной части здания, непосредственно наружу, составляет 1,76 м. при требуемой высоте эвакуационного выхода не менее 1,9 м. На объекте защиты эвакуационный выход из южной лестничной клетки ведет непосредственно наружу через помещение гостиной (при требовании устройства эвакуационного выхода из помещений любого этажа, кроме первого, в коридор или проход, ведущий к лестничной клетке, или в лестничную клетку, имеющую выход непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от коридоров перегородками с дверями) На объекте защиты на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.12., п. 5.1.4 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020 ;		Нарушения устранены. Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением ранее выданного предписания от 05.05.2025 № ИВ-4-9-542
12	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ПМ 78241087800010473015 от 03.05.2024	сайт организации	Отсутствие (частичного отсутствия) на сайте поставщика социальных услуг информации о персональном составе работников (с указанием с их согласия уровня образования, квалификации и опыта работы)	пп 5 части 2 статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», подпунктом 7 пункта 2 Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)»		Нарушения устранены (исх. 69/22/07/24 от 22.07.2024)
13	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ПМ 78241087800010472042 от 03.05.2024		1. отсутствие у специалистов по социальной работе Нефедовой Н.И., Сениошкиной А.А., Никитинской О.С., допущенных к работе, среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена или высшего образования - бакалавриата или высшего образования - бакалавриата (непрофильного) и дополнительного профессионального образования - программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности; 2.непринятие контролируемым лицом мер по установлению сведений об отсутствии у психолога Куликовой М.А., допущенного к работе, имеющейся или имевшейся судимости за преступления, состав и виды которых установлены законодательством Российской Федерации;	п. 3.1. профессионального стандарта «Специалист по социальной работе», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.06.2020 № 351н; п. 3.1. профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 682н		Нарушения устранены частично (исх. 78/09/09/24 от 09.09.2024)

		195009, Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 4, корп.3, лит.А	отсутствие тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 о приближении к зоне повышенной опасности (внешней лестнице) зданий	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр,
		197183, г Санкт-Петербург, пр-кт. Приморский, д. 35а, Литер А;	1. отсутствие тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 о приближении к зоне повышенной опасности (внешней лестнице) зданий; 2. отсутствие у внешней лестницы для подъема МГН пандуса или платформы подъемной с вертикальным перемещением по ГОСТ 34682.2; 3. отсутствие на проступях краевых ступеней лестничных маршей в здании противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступеней (имеются не контрастные противоскользящие полосы);	п. 5.1.10, п.5.1.14, п.6.3.1. СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр;
		188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Некрасова, д. 2	1. отсутствие в зданиях специально оборудованных для инвалидов универсальных и доступных кабин уборных, мест в раздевалных ванных и душевых; 2. отсутствие у пандусов зданий поручней на высоте 0,7 м;	п.6.3.1., п.6.2.11 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр;
		188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Достоевского, д. 56	организация в здании спальных комнат более, чем на 3 человека.	п. 9.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44

14	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга		188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, пр. Достоевского, д. 56	Профилактический визит (Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица)			Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля.
19	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга		195009, г Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 4, корп. 3, Литер А;	Профилактический визит (Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица)			Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля.
15	Министерство социальных отношений Челябинской области		454010, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Енисейская, д 6;	Профилактический визит (Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица)			Проведена беседа по месту осуществления деятельности поставщиком социальных услуг о соблюдении обязательных требований

16	Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу	Акт выездной плановой проверки от 19.09.2023; Предписание № 10 78-02-05/27-553-2023 от 19.09.2023; Представление № 78-04-05/26-221-2023 от 22.12.2023;	197183, г Санкт-Петербург, пр-кт. Приморский, д. 35а, Литер А; Обеспечить наличие помещения для приема вновь поступающих лиц, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оборудованного отдельным входом, в соответствии с требованиями п.9.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Обеспечить проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха в соответствии с п.2.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Обеспечить проведение работ по дератизации, дезинсекции с указанием информации об экспозиции обработки в соответствии с п.98. 99, 101, 109. 110. 111,119 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; Обеспечить наличие в помещении, используемом для приема, хранения, разогрева, порционирования пищевой продукции санитарной раковины для персонала в соответствии с и.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; Обеспечить в учреждении наличие схемы обращения с медицинскими отходами, разработанной в соответствии с требованиями п.164, п. 168 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; Обеспечить в журнале учреждения регистрацию данных инфекционных заболеваний в соответствии с п.26 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", п.1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Обеспечить наличие комнаты для приема и сортировки белья со стеллажами для хранения, комнаты хранения белья перед стиркой, в соответствии с и. 8.3.3. п.8.3.5, п.8.3.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с п. 2.1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Обеспечить проведение лабораторного обследования на кишечную группу инфекций при трудоустройстве на работу сотрудников;	ст.2. ст.11. п.1 ст.17. п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 29. ст.32, ст.34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ); п.98. 99, 101, 109. ПО, 111. 119, 23, 132 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; п. 2.5. 2.6. 4.5.30. 9.4. 9.8. 9.9, 9.10. 9.14. 9.24, 9.25, 9.39, 9.21, 9.18. 9.43. 9.45, 8.3.2. 8.3.3. 8.3.4. 8.3.5, 8.3.8. 9.28. 9.36. 9.50 СП 2.1.3678-20		Ответы: Исх.№ 105/05/12/23 от 05.12.2023; Исх.№05/19/01/24 от 19.01.2024; Часть нарушений устранены/часть нарушений в процессе устранения;
			195009, г Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 4, корп. 3, Литер А; Обеспечить наличие помещения для приема вновь поступающих лиц, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оборудованного отдельным входом, в соответствии с требованиями п.9.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Обеспечить функционирование душевой на 4-м этаже в соответствии с требованиями п.9.9, 9.14. 9.25. 9.39 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Устранить дефекты потолка в комнатах 2.2, 4.1 А, 3.2. 3.6, душевых на 2 - 4 этажах, туалете на 3-м этаже, пищеблоке и стен в комнате 4.6, туалетах на 2-м, 4-м этажах в соответствии с требованиями п.9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Обеспечить возможность ежедневного проветривания (фрамуги, форточки, открывающиеся или откидные окна) в помещениях для пребывания на 4 этаже пом.40, на 3 этаже пом.31, на 2 этаже пом.22 (комнаты для постоянного проживания) в соответствии с требованиями п.9.18 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Организовать размещение в спальнях комнатах не более, чем на 3 человека в соответствии с требованиями п. 9.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Обеспечить использование мебели (шкафы и тумбы) в комнатах 4.6. 2.6. 2.1. гардеробе персонала на 1 этаже покрытие которой обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Обеспечить наличие съемных чехлов (не менее 2 комплектов) для мягкой мебели (диванов) в соответствии с требованиями п. 9.24 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Обеспечить последовательность технологического процесса при планировке прачечной в соответствии с требованиями п. 8.3.2. 8.3.4, 9.28, 9.50 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Обеспечить наличие справки у поступающих об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания в соответствии с требованиями п. 9.43 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;	«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; п.2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;	п. 164, п. 168 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;	

				Обеспечить проведение осмотра на наличие педикулеза и чесотки всех поступающих в Учреждение в соответствии с требованиями п. 9.45 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Обеспечить проведение ежемесячного обследования объекта по адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 4а на наличие синантропных грызунов с целью определения видового состава, численности грызунов, локализации с целью расчета заселенности ими объекта и территории, кратности и объема истребительных мероприятий, их санитарно-гигиенического состояния; оценки результатов проводимых мероприятий, а также проведение плановых обследований на заселенность членистоногими объекта, имеющего особое эпидемиологическое значение, с кратностью не менее 2 раз в месяц с целью определения видовой принадлежности членистоногих; учета численности, определения заселенности членистоногими объекта и территории; контроля эффективности истребительных мероприятий, в соответствии с требованиями п.98, 99, 101, 109, ПО, 111 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"; Обеспечить наличие москитных сеток на окнах в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения в жилых комнатах, в соответствии с требованиями п. 9.42 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;	Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ (ред. от 02.07.2021 г.) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»		
17	Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области	Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 21.08.2023 № 231;	188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Некрасова, д. 2	у 4-х сотрудников нет сведений о вакцинации против кори; в жилых комнатах второго корпуса на окнах установить москитные сетки. в личные медицинские книжки сотрудников пансионатов внести данные по результатам медицинских осмотров и данные о проведенных профилактических прививках корпусе №2 отделение №4 для хранения чистого белья оборудовать стеллажи, поверхности которых устойчивы к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств. создать условия для хранения уборочного инвентаря, выделить помещение (шкафы) для хранения уборочного инвентаря. корпусе №1 отделение №2 в помещениях туалета организовать систему вытяжной вентиляции для обеспечения воздухообмена помещений помещения постоянного пребывания и проживания оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха.	ФЗ от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ст. 24, СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ»		Ответы: Исх.№ 77/07/07/23 от 07.07.2023; Исх.№22/07/03/24 от 07.03.2024; Часть нарушений устранены/часть нарушений в процессе устранения;
			188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Достоевского, д. 56	у 1 сотрудника нет сведений о вакцинации против кори; в личные медицинские книжки сотрудников пансионатов внести данные по результатам медицинских осмотров и данные о проведенных профилактических прививках; создать условия для хранения уборочного инвентаря, выделить помещение (шкафы) для хранения уборочного инвентаря. выполнить ограждение площадки накопления твердых коммунальных отходов. на отделениях провести ремонтные работы для обеспечения условий соблюдения санитарно-противоэпидемического режима, внутреннюю отделку помещений выполнить материалами устойчивыми к действию моющих веществ и дезинфектантов. помещения постоянного пребывания и проживания оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха.			
18	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований N 020-01-57-2272/23-0-0 от 24.07.2023	195009, Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 4, корп.3, лит.А	1.отсутствие в универсальных кабинках уборных на 2-4 этажах здания системы тревожной сигнализации или системы двухсторонней громкоговорящей связи;	п.6.3.6 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения; СНиП 35-01-2001»;		Устранено.

197183, г Санкт-Петербург, пр-кт. Приморский, д. 35а, Литер А;	1.отсутствие тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 о приближении к зоне повышенной опасности (внешней лестнице) здания 2.отсутствие с двух сторон внешней лестницы здания непрерывных по всей их длине ограждений и поручней в соответствии с ГОСТ Р 51261; 3.отсутствие у внешней лестницы для подъема МГН здания пандуса или платформы подъемной с вертикальным перемещением по ГОСТ 34682.2 4.отсутствие на проступях краевых ступеней лестничных маршей в здании противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступеней (имеются не контрастные противоскользящие полосы); 5.отсутствие вдоль внутренней лестницы в здании поручней круглого сечения диаметром от 0,04 до 0,05 м; 6.отсутствие на 1-м этаже здания специально оборудованных для инвалидов универсальных и доступных кабин уборных, мест в раздевальных ванных и душевых; 7.следует оборудовать здание пассажирскими лифтами, доступными для МГН. 8.отсутствие в универсальной кабине уборной на 2-м этаже здания крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, стационарного поручня около раковины, откидного опорного поручня около унитаза; 9.отсутствие у двери в универсальную кабину уборной рядом с дверью со стороны ручки на 2-м этаже здания информационной таблички помещений (выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом); 10.отсутствие в универсальной кабине уборной на 2-м этаже здания системы тревожной сигнализации или системы двухсторонней громкоговорящей связи;	п.5.1.10, п.5.1.13, п.5.1.14, п.6.2.8, п.6.3.1, п.6.3.3., п.6.3.6. СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения; СНиП 35-01-2001»; п.9.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;		Устранено частично. Иск.№ 21/01/03/24 от 01.03.2024.
188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Некрасова, д. 2	1.отсутствия специально оборудованных для инвалидов универсальных и доступных кабин уборных, мест в раздевальных ванных и душевых; 2.наличия в некоторых жилых комнатах в здании количества отделений в шкафах меньше количества спальных мест в комнате. 3.Здание следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для МГН. 4.организация спальных комнат более, чем на 3 человека;	п. 6.3.1, п.6.2.11 СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»; п.9.10, 9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;		Устранено

			188643, обл Ленинградская, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт. Достоевского, д. 56	организация спальных комнат более, чем на 3 человека;	п.9.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»,		Устранено.
				непринятие поставщиком социальных услуг решений об изменении размера взимаемой платы за предоставление социальных услуг в случаях изменения величины среднедушевого дохода получателей социальных услуг и невнесение в договоры изменений о размере взимаемой платы за предоставление социальных услуг	п.2 Порядка взимания платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2016 № 530 «О размере платы за предоставление социальных услуг, порядке взимания платы за предоставление социальных услуг поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге и внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283»		Устранено.
19	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга		188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, пр. Достоевского, д. 56; 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, пр. Некрасова, д. 2	Профилактический визит;			Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля. По итогам профилактического визита контролируемому лицу будет направлено предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований.

20	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга		197183, Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 35а; 195009, Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д. 4, корп.3, лит.А; 194356, Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 158, стр. 1, пом. 31;	Профилактический визит;			Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниям и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля. По итогам профилактического визита контролируемому лицу будет направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
21	Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу	Решение о проведении выездной проверки от 27.06.2023 Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 40-1-166 (2305/013-78/166-П)/1/1	197343, г. Санкт-Петербург, Приморский пр., дом 35А, литера А;	Лестница для сообщения между подвальным этажом и первым этажом не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбура-шлюза с подачей воздуха при пожаре. Допускается хранение в подвальном этаже горючих материалов Ширина лестничных маршей и площадок со второго этажа здания менее 1,35 м. (фактическая ширина 1,1 м.) Ширина коридора на втором этаже правого крыла здания менее нормативного показателя. При дверях, открывающихся из помещений в коридор, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна -при одностороннем расположении дверей), ширина коридора 1,50 метра, ширина дверного полотна 0.934 метра (требуемая ширина 1, 635 метра). Ширина коридора на первом этаже правого крыла здания менее нормативного показателя. При дверях, открывающихся из помещений в коридор, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна -при одностороннем расположении дверей), ширина коридора 1,50 метра, ширина дверного полотна 0.931 метра (требуемая ширина 1, 635 метра). Из помещений подвального этажа №4, №10, №17 (согласно плана ПИБ) отсутствует нормативный эвакуационный выход (ведущие через два и более смежно расположенных помещения).	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6; ст.52; ст.53; ч.4, ст.89; Ф3 от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.18 Свода правил СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6; ст.52; ст.53; ч.4, ст.89; Ф3 от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.18 Свода правил СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям "		Ответ Исх.№ 29/15/03/24 от 15.03.2024; Часть нарушений устранены/часть нарушений в процессе устранения;
22	Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу		197343, г. Санкт-Петербург, Приморский пр., дом 35А, литера А;	Профилактический визит;			

23	Комитет по социальной защите населения Ленинградской области	Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований № 20 от 22.05.2023	Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, пр-кт Некрасова, д. 2	Нарушения обязательных требований в части размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг, выявленные по итогу наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).	1) «Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 2) постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 3) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)»; 4) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений».	Устранено. Ответ исх.№ 70/05/06/23 от 05.06.2023
----	--	---	--	---	--	--

24	Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области	Представление № 369 от 30.05.2023; Решение по результатам рассмотрения ходатайства о продлении срока исполнения предписания № 2303/3-74/2-П/ПВП/2 от 27.04.2023	454010, обл. Челябинская, г. Челябинск, ул. Енисейская, д 6;	Ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки, расположенной в северной части здания, непосредственно наружу, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, составляет 0,78 м. при требуемой ширине эвакуационного выхода не менее 1,2м. Высота эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки, расположенной в северной части здания, непосредственно наружу, составляет 1,76 м. при требуемой высоте эвакуационного выхода не менее 1,9 м. Ширина эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки, расположенной в южной части здания, в холл первого этажа, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 15 человек, составляет 0,85 м. при требуемой ширине эвакуационного выхода не менее 1,2м.	ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020 ;	01.04.2025	Нарушения устранены.Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением ранее выданного предписания от 18.04.2025 № ИВ-4-9-511
----	--	---	--	--	---	------------	--

Приложение : на _____ л. в 1 экз. (обязательно)

Исполнитель: ФИО, контактный телефон

Исполнитель/Контактное лицо: Вербичкая Ксения
Юрист по работе с государственными органами

Тел.: +7-911-088-47-58

Управляющая организация
ООО «СПЦ «ОПЕКА КОМФОРТ»-
ООО «ОПЕКА-ГРУПП»
Генеральный директор _____ В.А. Карпенко

По доверенности № 01/24-36 от 01.11.2024 г. Е.Б.
Бурундукова



Печать (при наличии)